



Objet de l'intervention : Recherche de fuite


Commune : Caissargues

Localisation : Gare ASF Caissargues

Date de l'intervention : 25/09/2013

Période : journée

Localisation de la fuite



Conduite : Pehd

Diamètre : Ø 63 mm

Matériel utilisé :

☒ Corrélateur acoustique☒ Unité d'écoute au sol et en prise directe

Résultat des investigations

☐ Absence de fuite☒ Fuite sur conduite principale☐ Fuite sur branchement☐ Fuite sur organe☐ Autre :

Fissure sur conduite Pehd

Commentaire :

Fuite sur réseau surpressé, d'alimentation des sanitaires de l'aire d'autoroute

Positionnement de la fuite

