




Objet de l'intervention :	Recherche de fuite		
Commune	Dourbies - Comeiras	Localisation	route communale - entrée de Comeiras
Date de l'intervention	23/05/2013	Période	journée

Localisation de la fuite

Conduite	Pehd	Diamètre	Ø 75 mm
----------	------	----------	---------

Matériel utilisé :

☒ Corrélateur acoustique	☒ Unité d'écoute au sol et en prise directe
--	---

Résultat des investigations

☐ Absence de fuite	☐ Fuite sur conduite principale	☐ Fuite sur branchement
☒ Fuite sur organe	☐ Autre :	Fuite sur vanne de branchement

Commentaire :

Fuite en sortie de la vanne de branchement

Positionnement de la fuite